



VELOX PLUS

Antivegetativa per eliche e piedi

Antivegetativa adatta alla protezione di parti metalliche permanentemente immerse in acqua. Non viene degradata dalle correnti galvaniche cui le parti metalliche immerse sono inevitabilmente soggette, e che sono le maggiori responsabili dei distacchi del film di pittura. E' adatta a parti in bronzo o leghe simili, acciaio, alluminio e parti metalliche trattate con vernice di fabbrica (piedi poppieri in alluminio).

IMPIEGO

1. Lavare e sgrassare bene le superfici metalliche (bronzo, acciaio, alluminio) o trattate con vernici di fabbrica (piedi poppieri) con il nostro SOLVENTE 102 ANTISILICONE.
2. Carteggiare vigorosamente ed accuratamente tutte le superfici metalliche con carta abrasiva nuova la grana piuttosto grossa (n. 80), rinnovandola spesso. La superficie deve risultare ben irruvidita. Non usare carta abrasiva usurata né spazzola metallica, in quanto queste lucidano il metallo anziché irruvidirlo creando quelle fini incisioni indispensabili per una buona adesione. Le superfici con vernice di fabbrica (piedi poppieri) vanno carteggiate leggermente con carta media (n. 180 - 220).
3. Dopo la carteggiatura o la sabbatura la superficie va spolverata con un getto d'aria, un pennello o uno straccio asciutto. Fare molta attenzione a non toccare le superfici da verniciare con le mani nude, onde evitare di lasciare impronte di grasso o sporco. Eventualmente si può dare una lavata ma solo con il SOLVENTE 102 ANTISILICONE. Non usare assolutamente acidi o altri solventi.
4. Applicare una mano di METAL PRIMER
5. Dopo almeno 3 ore a 20° C applicare una mano di VELOX PLUS, possibilmente con una sola passata (senza riprendere troppo).
6. Dopo almeno 3 ore a 20° C applicare una seconda mano di VELOX PLUS. Eventualmente se ne può passare una terza, sempre dopo 3 ore, consigliabile solo in mari molto sporchi (porticcioli con scarichi o foci di fumi).
7. Attendere per l'immersione in acqua almeno 16 ore a 20°C.

AVVERTENZE

- Mescolare molto bene il prodotto prima di utilizzarlo.
- Per ottenere un ottimo risultato, è fondamentale la preparazione della superficie, che al momento dell'applicazione del METAL PRIMER deve essere ben ruvida (più ruvida è e miglior adesione si avrà) e pulita, senza grasso, polvere o altro sporco (anche impronte di sudore o tracce di solventi o acqua).
- Per applicazione a pennello, non diluire i prodotti. Per applicazione a spruzzo, diluire esclusivamente con il nostro DILUENTE N. 4 (non usare nessun altro diluente, né il SOLVENTE 102).
- Parti in alluminio nudo senza la vernice di fabbrica, devono essere trattate con un ciclo epossidico anticorrosivo (es. 2-3 mani di PRIMEPOX), quindi carteggiate e poi trattate come se fossero verniciate di fabbrica (vedi sopra).
- Non applicare su altre antivegetative. Su VELOX PLUS della stagione precedente si può essere applicare direttamente l'antivegetativa VELOX PLUS previo lavaggio e leggera carteggiatura della superficie con carta media (180 - 220). In ogni caso consigliamo di rimuovere l'antivegetativa ogni 2-3 stagioni onde evitare accumulo e quindi spessori troppo elevati che potrebbero ridurre l'adesione del film.
- Non applicare VELOX PLUS direttamente su metallo nudo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>COLORI</i>	bianco, nero, grigio svezia
<i>PESO SPECIFICO</i>	1.20 - 1.30
<i>ESSICCAZIONE:</i>	
<i>FUORI POLVERE</i>	30 min. a 20°C
<i>AL TATTO</i>	1 ora a 20°C
<i>RICOPERTURA</i>	3 ore a 20°C
<i>COMPLETA</i>	16 ore a 20°C
<i>PER VARO</i>	min 16 ore - max 6 mesi
<i>SISTEMI DI APPLICAZIONE</i>	pennello, spruzzo
<i>DILUENTE</i>	N. 4