

Danboli

Prodotti speciali Pittura Protettiva per Sentine

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Danboline protegge sentine, cale/depositi e paratie dalla penetrazione dell'umidità e dall'usura. Danboline resiste alle macchie di olio e combustibile e si pulisce facilmente.

- * Ottimo potere coprente
- Resistente all'usura
- * Disponibile in una gamma di colori

INFORMAZIONE RIGUARDANTE IL PRODOTTO

YMA100-Grigio, YMA101-Rosso, YMA102-Bianco Colore

Lucida **Finitura** 1.05 **Peso Specifico** Volumi Solidi 48% media Vita da scaffale media 2 anni VOC 411 g/lt Pezzatura 750 ml 2,5 lt

DATI DI ESSICCAZIONE/RICOPERTURA

	5°C		Essicca 15°C		azione 23°C		35°C		
Fuori polvere [ISO]	16ore		80	8ore		6ore		3ore	
	Ricopertura Temperatura del substrato								
Ricoperto con	5º0 Min	Max	15 Min	°C Max	23 ^c Min	C Max	35º Min	Max	
Danboline	36ore	4giorni	24ore	3giorni	16ore	2giorni	12ore	1giorni	

APPLICAZIONE E IMPIEGO

Preparazione

SUPERFICI PRECEDENTEMENTE PITTURATE:

In Buone Condizioni: Pulire con Yacht Line Super Cleaner, sciacquare con acqua dolce e lasciare asciugare. Abrasivare con carta di grado 180-280.

In Cattive Condizioni: Rimuovere tutte le mani precedenti e primerizzare la superficie. PRIMERIZZAZIONE: Tutte le indicazioni relative alla preparazione delle superfici nude sono

riportate nelle schede tecniche degli appositi primer. **LEGNO NUDO**: Primerizzare con Yacht Primer o UCP. ACCIAIO: Primerizzare con Yacht Primer o Interprotect.

ALLUMINIO: Primerizzare con Etch Primer seguito da Yacht Primer o Interprotect.

VTR: Pulire con Yacht Line Super Cleaner, sciacquare con acqua dolce e lasciare asciugare. Abrasivare con carta di grado 180-280. Porre particolare attenzione alla superficie internadella

stampata di VTR. Non necessita di primerizzazione.

Metodo Carteggiare il primer con carta a grana 180-280, a umido o a secco. Rimuovere ogni traccia di

polvere con un panno antipolvere. Applicare 1-2 mani.

Suggerimenti Miscelazione Mescolare bene prima dell'uso.

Diluente YTA800, YTA063 Diluente N.1 (Diluente N. 10 per l'applicazione a spruzzo)

Solvente di Pulizia YTA800 Diluente N.1

Controllo della ventilazione e dell'umidità Applicare in ambiente ventilato e secco.

Spruzzo Convenzionale Pressione: 3-4 bar. Diametro ugello: 1,2mm. Diluire al 20% circa con

Diluente N.10.

Altro Per incrementare l'impermeabilità delle superfici da trattare e per prevenire l'osmosi dalle

sentine, applicare i prodotti Gelshield.

Punti Importanti

La temperatura prodotto dovrebbe essere compresa tra minimo 15°C e massimo 35°C. La temperatura ambiente dovrebbe essere compresa tra minimo 5°C/40°F e massimo 35°C/95°F. La temperatura superficie dovrebbe essere compresa tra minimo 5°C/40°F e massimo 35°C/95° F.

Compatibilità/Substrati Adatto per tutti i substrati specificati. Ricoprire solo con pitture monocomponenti.

Numero di Mani 1-2

(Teorica) - 11.00 (m²/lt) a pennello Resa

Spessore Film Asc. Raccomandato

40 micron asciutti

Spessore Film Bag. Raccomandato

82 micron bagnati

Metodi di applicazione Pennello, Rullo, Spruzzo Convenzionale

TRASPORTO, IMMAGAZZINAGGIO ED INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Imagazzinaggio

INFORMAZIONI GENERALI:

Si raccomanda di evitare l'esposizione all'aria ed alle temperature estreme. Per ottimizzare al massimo la durata di Danboline è bene sincerarsi che, al momento dell'immagazzinamento del prodotto, il contenitore sia ben chiuso e la temperatura sia tra 5°C/40°F e 35°C/95°F. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

TRASPORTO:

Danboline deve essere conservato in contenitori ben sigillati durante il trasporto e l'immagazzinaggio.

Sicurezza

GENERALE: Leggere la sezione dedicata alla sicurezza sull'etichetta per ulteriori informazioni.

Informazioni disponibili anche dal nostro Help Line Tecnico.

SMALTIMENTO: Non buttare lattine o versare pittura nei corsi d'acqua; utilizzare i contenitori appositi.

E' preferibile che le pitture si induriscano prima dello smaltimento.

I residui di Danboline non possono essere smaltiti attraverso i normali canali municipali o smaltiti senza autorizzazione. Lo smaltimento dei residui deve essere coordinato con le autorità preposte.

SMENTITA

L'informazione contenuta su questa scheda tecnica non è da considerarsi esaustiva. Chiunque utilizza il prodotto senza prima richiedere per iscritto se il prodotto è adatto per l'impiego richiesto lo fa a suo rischio e non assumiamo alcuna responsabilità per la prestazione del prodotto o per qualsiasi danno o perdita derivante da tale uso, tranne il caso in cui sia provato che la morte o lesioni personali siano dovute a nostra negligenza. L'informazione contenuta in questa scheda potrebbe essere soggetta a delle modifiche periodiche alla luce della nostra esperienza e dalla nostra politica di continuo sviluppo del prodotto.

Le International sono marchi registrati della Akzo Nobel.

Indirizzi Regionali

Head Office International Coatings Ltd P O Box 20980 Oriel House 16 Connaught Place London W2 2ZB United Kingdom tel: +44 (0) 171 479 6000 fax: +44 (0) 171 479 6500

European Region International Coatings Ltd Stoneygate Lane Felling, Gateshead Tyne & Wear NE10 0JY United Kingdom tel: +44 (0) 191 469 6111 fax: +44 (0) 191 438 3977

Asia Region International Coatings Pte Ltd 449 Tagore Industrial Avenue 01-03 Hong Joo Industrial Building Singapore 787820

tel: +65 6453 1981 fax: +65 6453 1778

Australasia Region Akzo Nobel Ptv Limited 115 Hyde Road Yeronga, Brisbane Queensland 4104 Australia

tel: +61 (0) 7 3892 8866 fax: +61 (0) 7 3892 4287 North America Region International Paint Inc 2270 Morris Avenue Union New Jersey 07083

USA tel: +1 (0) 908 686 1300 fax: +1 (0) 908 686 8545

South America Region Akzo Nobel Coatings Ltd Rod Rap tavares, KM 18.5 Predio Administrativo 11 Butanta CEP 05577-300 Sao Paulo, Brazil tel: +55 (0) 11 3789 2000 fax: +55 (0) 11 3789 2200



Rif: 05000110 Data 1-Mar-2003 emissione:

Sostituisce: 14-Feb-2003